

特記仕様書

	設計清浄度	風量測定(箇所)	清浄度測定(ポイント)
OPE室1(BCR)	100	26	9
OPE室2	10,000	8	9
OPE室3	10,000	8	5
OPE室4	10,000	8	5
OPE室5(陽圧設定)	10,000	8	5
OPE室5(陰圧設定)	10,000	-	5
OPE室6	10,000	8	5
OPE室7	10,000	8	5
前室1-1	1,000	3	2
前室1-2	1,000	3	2
準備室1・2	100,000	1	2
準備室3・4	100,000	1	2
準備室5	100,000	1	2
準備室6	100,000	1	2
準備室7	100,000	1	2
手術前室	100,000	4	5
リカバリーコーナー	100,000	2	3
標本撮影室	100,000	1	2
機器置場1	100,000	2	3
機器置場2	100,000	1	3
手洗コーナー1	100,000	1	2
手洗コーナー2	100,000	1	2
器材置場	100,000	1	2
器在庫	100,000	1	2
SS	100,000	1	2
機器前室	100,000	1	2
緊急滅菌コーナー	100,000	1	2
血管造影室1	10,000	2	7
血管造影室2	10,000	2	7

作業要領は「環境測定要領書」を標準とする。

作業時間以外は、緊急手術が入っても対応できるように手術室の復旧を行うこと。